

Garant**Garnitura za centrično uravnavanje ZeroClamp, Ø centriranja A/višina centriranja B: 50/10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360016 50/10
GTIN	4045197377197
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Uporaba:

Za centrično poravnavo v središčni izvrtini.
Za osnovne enote z debelino 40–50 mm.

Tehnični opis

Centrirni Ø A	50 mm
Centrirna višina B	10 mm

Serijska	ZeroClamp
Vrsta izdelka	Garnitura za centrično uravnavanje