

Garant**ZeroClamp adapter för verktygsfästen SK (DIN 69871), Passar fastspänningsskål-Ø: 138mm****Beställningsdata**

Ordernummer	360042 138
GTIN	4045197722829
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oundgänglig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Användningsdata:

Kan användas horisontellt och vertikalt. Fastspänning av arbetsstycken via SK- verktygsfäste (DIN69871) (t.ex. ER, OZ etc.). Spännbulten skruvas underifrån genom adaptern för att fixera verktygsfästet. Särskilt lämplig för små arbetsstycken.

Passar till:

Fastspänningsskålar Ø 90 resp. Ø 120 mm med indexeringshål.

OBS!:

Spännbult nr 360025 storlek 14M12/90 för Ø 90 mm.

Spännbult nr 360025 storlek 18M16 för Ø 120 mm.

Spännbult nr 360025 storlek 18M16/138 för Ø 138 mm.

Beställs separat!

Teknisk beskrivning

Antal hål för spännbultar	1
Passar fastspänningsskål-Ø	138 mm
Konstruktionshöjd H	77 mm
Serie	ZeroClamp
passar för	SK40
Produktslag	Verktgshållare

Tillbehör

ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 18M16/138	360025 18M16/138
--	------------------