



Pantalón de mantenimiento de señora, Talla de confección DE: 38



Datos de pedido

Número de pedido	090616 38
GTIN	4062406840952
Clase de artículo	02W

Descripción

Ejecución:

El pantalón de mantenimiento, fabricado en **material ligero** ofrece una gran comodidad de uso gracias a su **corte ergonómico**.

- **Bolsillos delanteros, traseros y laterales.**
- **Discretos elementos reflectantes.**
- **Pernera extensible por el dobladillo.**
- **Refuerzo CORDURA® en las rodillas.**
- **Anillo en D en el tope.**

Descripción técnica

Sexo	Señora
Talla de confección DE	38
Composición del tejido	89% nailon
Composición del tejido	11% elastano
Gramaje / densidad tejido del material	225 g/m ²

Lavar	40 °C colada de color
Tipo de producto	Pantalón de trabajo