

HOLEX**Pantalón de mantenimiento Strong, Talla de confección DE: 58****Datos de pedido**

Número de pedido	090636 58
GTIN	4067263559375
Clase de artículo	02W

Descripción**Ejecución:**

El pantalón de mantenimiento, fabricado en **material ligero** ofrece una gran comodidad de uso gracias a su **corte ergonómico**.

- **Bolsillos delanteros, traseros y laterales.**
- **Discretos elementos reflectantes.**
- **Pernera extensible por el dobladillo.**
- **Refuerzo CORDURA® en las rodillas.**
- **Anillo en D en el tope.**

Pantalón Service Strong duradero fabricado **con una mezcla de algodón resistente** y elástico para una sensación cómoda.

Nota:

Pantalones de mantenimiento para señora HOLEX disponibles en el n.º 090616.

Descripción técnica

Talla de confección DE	58
Composición del tejido	40% poliéster

Composición del tejido	3% elastano
Composición del tejido	57% algodón
Gramaje / densidad tejido del material	200 g/m ²
Lavar	40 °C colada de color
Tipo de producto	Pantalón de trabajo