


Pending

**Muelle de seguridad de palanca, Adecuada para el modelo: 1BR6/3****Datos de pedido**

Número de pedido	769933 1BR6/3
GTIN	2050001931696
Clase de artículo	76L

**Descripción****Idóneo para:**

Cizalla para chapa n.º 769930 versión actual. A partir de año de fabricación 07 / 2007.

**Descripción técnica**

Adecuada para el modelo	1BR6/3
Tipo de producto	Resorte