

DAkKS kalibriranje Kontrolni zatic, sadržaj garniture: 41**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	020890 41
GTIN	2050002055483
Razred artikla	49X

Opis**Napomena:**

Kalibracija prema opciji 1.

Tehnički opis

Sadržaj garniture	41
Kalibriranje	S18